



■螺旋方向与配合

斜齿齿轮、弧齿伞形齿轮等，轮齿呈螺旋状的齿轮，螺旋方向和配合是一定的。螺旋方向是指当齿轮的中心轴指向上下，从正面看上去时，轮齿的方向指向右上的是「右旋」，左上的是「左旋」。各种齿轮的配合如下所示。


●斜齿齿轮



●弧齿伞形齿轮



●交错轴斜齿齿轮



●蜗杆蜗轮

